

OBIECT: REABILITARE POD KM 268+678, LINIA CF TECUCI – IASI
POD
FAZA: PTH+DDE
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: M.F. – O.P.C.P.
AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE: M.T. – D.G.R.F.E.
BENEFICIAR FINAL: C.N.C.F."C.F.R."S.A. - SUCURSALA R.C.F. IASI

BORDEROU

VOLUMUL I

1. PIESE SCRISE

1. Borderou
2. Memoriu tehnic
3. Stabilirea categoriei de importanță a construcției
4. Program de urmărire a execuției lucrărilor
5. Faze determinante
6. Grafic de execuție
7. Aviz nr. 710 din 08.12.2008 al CTE SRCF Iasi
8. Certificat de urbanism nr. 121/3692 din 31.07.2008, emis de Consiliul Judetean Galati
9. Aviz de gospodarire a apelor nr. 6995/AMR/31.07.2009, emis de Directia Apelor Prut Iasi
10. Aviz pentru protectia mediului, nr. 10435/23.09.2009, emis de APM Galati

2. PIESE DESENATE

- | | |
|----------------------------------|------|
| 1. Plan de încadrare în zonă | P 01 |
| 2. Plan de situație | P 02 |
| 3. Dispoziție generală pod | P 03 |
| 4. Proces tehnologic | P 04 |
| 5. Detaliu fundatie pod | P 05 |
| 6. Profil longitudinal albie | P 06 |
| 7. Profile transversale albie | P 07 |
| 8. Detaliu dren si hidroizolatie | P 08 |
| 9. Parapet metalic | P 09 |
| 10. Releveu | P 10 |

VOLUMUL II

1. Documentatie economica

VOLUMUL III

1. Instrucțiuni de urmărire în timp a lucrărilor

VOLUMUL IV

1. Caiet de sarcini

Întocmit,
Ing. Cristina VARĂ-OROS

