
PVI
Rv = 10000.000
Kv = 0.000
Iv = 0.000°
576+300
576+400
576+500
576+600
576+700
576+800
577+000
577+100
577+200
577+300
577+400
577+500
577+600
577+700
Limita de sat
Limita de sat
Limita de sat