
535+000
535+100
535+200
535+300
535+400
535+500
535+600
535+700
535+800
535+900
536+000
536+100
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
104
106
108
110
112
114
116
118
103
105
107
109
111
113
115
117
Cc=1.172
Cc=1.145
Cc=1.172
Cc=1.172
Cc=1.172