

Anexa 9 - Infrastructuri de servicii în stație

| Nr. crt | Titlu | Informații generale | | | |
|-------------------------------|---|---|--|---|--|
| 1. Informații generale | | | | | |
| 1.1 | Operatori de infrastructuri de servicii | Nr. crt | Denumire | Adresa | Date contact |
| | | 1 | CFR SA | B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod 010873. București | Tel. CFR: 91/203130 sau 91/203212 |
| | | 2 | SC Atelierele Grivita SA | Calea Grivitei, nr. 359, sector 1, Bucuresti | Tel. 0212240926 Fax: 0212241736 |
| | | 3 | SC Griro SA | Calea Grivitei, nr. 355-357, sector 1, Bucuresti | |
| | | 4 | Autoritatea Feroviara Romana | Calea Grivitei, nr. 393, sector 1, Bucuresti | |
| | | 5 | Depoul Bucuresti Calatori | B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, 010873 – București | Tel: 021-319.03.22 Fax: 021-319.03.39 E-mail: office@cfrcalatori.ro |
| | | 6 | SNTFC „CFR CĂLĂTORI” S.A. – REMIZA AUTOMOTOARE | B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, 010873 – București | Tel: 021-319.03.22 Fax: 021-319.03.39 E-mail: office@cfrcalatori.ro |
| | | 7 | ROFERSPED S.A. | Str. Turda, nr. 98, Tronson 3, bl. 29A, etaj, P, sector 1, Bucuresti | Tel: 021-224.14.67/68 Fax: 021-224.39.05 E-mail: office@rofersped.ro |
| | | 8 | RAIL CARGO CARRIER – ROMÂNIA S.R.L. | Calea Bucurestilor, nr. 21-25, Corp C2 si Corp C1, jud. Ilfov, Otopeni | Tel: 073-897.34.89 Fax: 0372-00.31.63 E-mail: office.rcc.ro@railcargo.com |
| | | 9 | GRUP FERVIAR ROMÂN S.A. | Calea Victoriei nr. 114, sector 1, 010092 – București | Tel : 021-318.30.90; 318.30.92/93 Fax: 021-318.30.91 E-mail: office@gfr.ro |
| | | 10 | REGIO CĂLĂTORI S.R.L. | Str. Automotoarelor, nr. 10, biroul 3, jud. Brașov, Brașov | Tel: 0268-33.00.22 Fax: 0268-32.91.90 E-mail: officercbv@gmail.com |
| | | 11 | VEST TRANS RAIL S.R.L. | Str. Mircea cel Bătrân, nr. 119, clădirea C46, etaj 1, cam 32, Ploiești | Tel: 0244-21.05.66 Fax: 0244-52.21.12 E-mail: office@vesttransrail.ro |
| 12 | GP RAIL CARGO S.A. | Str. Fabrica de Glucoză, nr. 11A, camera B01, sector 2, Bucuresti | Tel: 021-223.64.18 Fax: 021-222.33.46 E-mail:office@gprailcargo.ro | | |

| | | | | | |
|--|--|----|------------------------------------|---|---|
| | | 13 | MMV RAIL ROMÂNIA S.A. | Str. George Coșbuc, nr. 11, ap. 2, jud. Cluj, 400375, Cluj-Napoca | Tel: 0371-60.03.96 Fax: 0371-60.03.96 E-mail: office@mmvrail.ro |
| | | 14 | TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. | Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, 400225 – Cluj Napoca | Tel: 021-310.43.77 Fax: 021-310.43.88 E-mail: office@transferoviarcalatori.ro |
| | | 15 | SOFTRANS S.R.L. | Calea Severinului nr. 40, jud. Dolj 200609 – Craiova | Tel: 0351-40.91.51 Fax: 021-319.67.42 Email: office@softrans.ro; info@softrans.ro |
| | | 16 | SNTFM „CFR MARFĂ” S.A. | B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București | Tel: 021-225.11.10 Fax: 021-225.11.13 E-mail: office.marfa@cfmarfa.com |
| | | 17 | ASTRA TRANS CARPATIC S.R.L. | Str. Popa Tatu, nr. 62A, Tronson B, Birou B3, sector 1, Bucuresti | Tel: 021-317.57.01 Fax: 021-317.57.03 E-mail: office@astratranscarpatic.ro |
| | | 18 | LTE – RAIL ROMÂNIA S.R.L. | Str. Buzești, nr. 75 – 77, et. 7, camera 43, sector 1, Bucuresti | Tel: 021-589.74.34 Fax: 037-287.84.42 E-mail: info.ro@lte-group.eu |
| | | 19 | DEUTSCHE BAHN CARGO ROMÂNIA S.R.L. | Str. Delea Nouă, nr.3, Etajele 1,2,3,4 si 5, sector 3, Bucuresti | Tel: +4021-331.22.07 Fax: +4021-331.22.09 E-mail: office@deutschebahn.com |
| | | 20 | UNICOM TRANZIT S.A. | Bulevardul Pipera, nr. 1-IA, corp A, etaj 3, 4 si 5, judetul Ilfov, Voluntari | Tel: 021-232.99.48 Fax: 021-232.99.49 E-mail: tranzit@unicom-group.ro |
| | | 21 | TRANSFEROVIAR GRUP S.A. | Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, 400225 – Cluj Napoca | Tel: 0264-45.44.20 Fax: 0264-40.31.01 E-mail: office@transferoviar.ro |
| | | 22 | TIM RAIL CARGO S.R.L. | Str. Ariadna, nr. 26, încăperea 2, sat Dumbrăvița, jud. Timiș | Tel: 0356-43.98.34 Fax: 0356-43.98.34 E-mail: office@timrailcargo.ro |
| | | 23 | SNTFC „CFR CĂLĂTORI” S.A. | B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, 010873 – București | Tel: 021-319.03.22 Fax: 021-319.03.39 E-mail: office@cfrcalatori.ro |

1.2 Perioada de valabilitate și procesul de actualizare

13.12.2020-11.12.2021 – actualizare permanentă

2. Servicii ale CFR SA

| | | | |
|------------|--|------------------------|--|
| 2.1 | Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR | Descrierea serviciului | Efectuarea manevrei de introducere/scoatere pe/de pe LFI a convoaielor de manevra |
| | | Tipul serviciului | de bază |
| 2.2 | Manevra vehiculelor feroviare | Descrierea serviciului | Efectuarea manevrelor in scopul descompunerii si compunerii trenurilor, grupelor de vagoane, etc. |
| | | Tipul serviciului | de bază |
| 2.3 | Stationarea operativa a materialului rulant | Descrierea serviciului | Punerea la dispozitie a infrastructurii feroviare din statie pentru stationarea operativa a vagoanelor |
| | | Tipul serviciului | de bază |
| 2.4 | Stationarea la incarcare/descarcare a vagoanelor | Descrierea serviciului | Stationarea la liniile de incarcare/descarcare sau la liniile publice pentru incarcare/descarcare |
| | | Tipul serviciului | de bază |

| | | | |
|-----|--|------------------------|---|
| 2.5 | Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi exceptionale | Descrierea serviciului | Desfasurarea operatiunilor de verificare si masurare a transporturilor in vederea identificarii transporturilor exceptionale precum si depozitarii acestora |
| | | Tipul serviciului | suplimentar |

3. Descrierea infrastructurilor de servicii operate de CFR SA

| 3.1 | Lista infrastructurilor de servicii | Nr. crt | Denumire | Servicii furnizate |
|-----|-------------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | 1 | Linia 1F de expediere | Stationarea operativa a materialului rulant Manevra vehiculelor feroviare Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR |
| 2 | Linia 2F de expediere | Stationarea operativa a materialului rulant Manevra vehiculelor feroviare Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR | | |
| 3 | Linia 3F de expediere | Stationarea operativa a materialului rulant Manevra vehiculelor feroviare Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR | | |
| 4 | Linia 4F de expediere | Stationarea operativa a materialului rulant Manevra vehiculelor feroviare Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR | | |
| 5 | Linia 5F de expediere | Stationarea operativa a materialului rulant Manevra vehiculelor feroviare Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR | | |
| 6 | Linia 6F de expediere | Stationarea operativa a materialului rulant Manevra vehiculelor feroviare Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR | | |
| 7 | Linia 7F de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant Manevra vehiculelor feroviare | | |
| 8 | Linia 8F de incarcare - descarcare | Stationarea la incarcare/descarcare a vagoanelor Manevra vehiculelor feroviare | | |
| 9 | Linia 9F de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant Manevra vehiculelor feroviare | | |
| 10 | Linia 10F de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant Manevra vehiculelor feroviare | | |
| 11 | Linia 11F de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant Manevra vehiculelor feroviare Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR | | |
| 12 | Linia 12F de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant Manevra vehiculelor feroviare | | |

| | | Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR | | |
|----|---------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | 13 | Linia 1D de expediere | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 14 | Linia 2D de expediere | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 15 | Linia 3D de expediere | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 16 | Linia 4D de expediere | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 17 | Linia 5D de expediere | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 18 | Linia 6D de expediere | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 19 | Linia 7D de expediere | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 20 | Linia 8D de expediere | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 21 | Linia 9D de expediere | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 22 | Linia 10D de expediere | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 23 | Linia 11D de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 24 | Linia 2B de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 25 | Linia 3B de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 26 | Linia 4B de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 27 | Linia 5B de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| 28 | Linia 6B de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant | | |
| | | Manevra vehiculelor feroviare | | |
| 29 | Linia 7B de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant | | |
| | | Manevra vehiculelor feroviare | | |
| 30 | Linia 8B de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant | | |
| | | Manevra vehiculelor feroviare | | |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | 31 | Linia 1E de primire-expediere | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | | | Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR |
| | | 32 | Linia 2E de primire-expediere | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | | | Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR |
| | | 33 | Linia 3E de primire-expediere | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 34 | Linia 4E de primire-expediere | Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi exceptionale |
| | | | | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 35 | Linia 5E de primire-expediere | Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi exceptionale |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | | | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | 36 | Linia 6E de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 37 | Linia 7E de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 38 | Linia 8E de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 39 | Linia 9E de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 40 | Linia 10E de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 41 | Linia 11E de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 42 | Linia 12E de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant |
| Manevra vehiculelor feroviare | | | | |
| 43 | Linia 13E de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant | | |
| | | Manevra vehiculelor feroviare | | |
| 44 | Linia 14E de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant | | |
| | | Manevra vehiculelor feroviare | | |
| 45 | Linia 15E de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant | | |
| | | Manevra vehiculelor feroviare | | |
| 46 | Linia 16E de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant | | |
| | | Manevra vehiculelor feroviare | | |
| 47 | Linia 19E de manevra - acumulare | Stationarea operativa a materialului rulant | | |

| | | | |
|--|--|----|---|
| | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 48 | Linia 20E de manevra - acumulare |
| | | | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 49 | Linia 21E de manevra - acumulare |
| | | | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 50 | Linia 22E de manevra - acumulare |
| | | | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 51 | Linia 1C de manevra - acumulare |
| | | | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 52 | Linia 2C de manevra - acumulare |
| | | | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 53 | Linia 4C de manevra - acumulare |
| | | | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 54 | Linia 5C de manevra - acumulare |
| | | | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 55 | Linia 6C de manevra - acumulare |
| | | | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 56 | Linia 7C de manevra - acumulare |
| | | | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 57 | Linia 8C de manevra - acumulare |
| | | | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 58 | Linia 1H de manevra - acumulare |
| | | | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 59 | Linia 2H de manevra - acumulare |
| | | | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 60 | Linia 3H de manevra - acumulare |
| | | | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 61 | Linia 4H de manevra - acumulare |
| | | | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 62 | Linia 5H de manevra - acumulare |
| | | | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 63 | Linia 6H de manevra - acumulare |
| | | | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 64 | Linia 7H de manevra - acumulare |
| | | | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | Manevra vehiculelor feroviare |
| | | 65 | Linia 8H de manevra - acumulare |
| | | | Stationarea operativa a materialului rulant |
| | | | Manevra vehiculelor feroviare |

| | | | |
|-----|----------------------|---|--|
| 3.2 | Infrastructura nr. 1 | Denumire | Linia 1F de expediere |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 367 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| | Infrastructura nr.2 | Denumire | Linia 2F de expediere |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 381 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| | Infrastructura nr.3 | Denumire | Linia 3F de expediere |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 378 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| | Infrastructura nr 4 | Denumire | Linia 4F de expediere |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 355 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| | Infrastructura nr.5 | Denumire | Linia 5F de expediere |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 345 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| | Infrastructura nr.6 | Denumire | Linia 6F de expediere |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 322 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| | Infrastructura nr. 7 | Denumire | Linia 7F de manevra - acumulare |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 52 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| | Infrastructura nr. 8 | Denumire | Linia 8F de incarcare - descarcare |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |

| | | | |
|--|-----------------------|---|--|
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 122 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| | Infrastructura nr.9 | Denumire | Linia 9F de manevra - acumulare |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 514 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| | Infrastructura nr 10 | Denumire | Linia 10F de manevra - acumulare |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 52 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| | Infrastructura nr.11 | Denumire | Linia 11F de manevra - acumulare |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 25 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| | Infrastructura nr.12 | Denumire | Linia 12F de manevra - acumulare |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 250 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| | Infrastructura nr. 13 | Denumire | Linia 1D de expediere |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 232 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| | Infrastructura nr.14 | Denumire | Linia 2D de expediere |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 231 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| | Infrastructura nr.15 | Denumire | Linia 3D de expediere |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 194 m |

| | | | |
|-----------------------|---|---|---------------|
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr 16 | Denumire | Linia 4D de expediere | |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti | |
| | Perioada de funcționare | Permanent | |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 220 m | |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul | |
| Infrastructura nr.17 | Denumire | Linia 5D de expediere | |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti | |
| | Perioada de funcționare | Permanent | |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 215 m | |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul | |
| Infrastructura nr.18 | Denumire | Linia 6D de expediere | |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti | |
| | Perioada de funcționare | Permanent | |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 204 m | |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul | |
| Infrastructura nr. 19 | Denumire | Linia 7D de expediere | |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti | |
| | Perioada de funcționare | Permanent | |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 759 m | |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul | |
| Infrastructura nr.20 | Denumire | Linia 8D de expediere | |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti | |
| | Perioada de funcționare | Permanent | |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 597 m | |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul | |
| Infrastructura nr.21 | Denumire | Linia 9D de expediere | |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti | |
| | Perioada de funcționare | Permanent | |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 595 m | |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul | |
| Infrastructura nr 22 | Denumire | Linia 10D de expediere | |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti | |
| | Perioada de funcționare | Permanent | |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 666 m | |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul | |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Infrastructura nr.23 | Denumire | Linia 11D de manevra - acumulare |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | Perioada de funcționare | Permanent |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 172 m |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr.24 | Denumire | Linia 2B de manevra - acumulare |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | Perioada de funcționare | Permanent |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 157 m |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr. 25 | Denumire | Linia 3B de manevra - acumulare |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | Perioada de funcționare | Permanent |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 194 m |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr.26 | Denumire | Linia 4B de manevra - acumulare |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | Perioada de funcționare | Permanent |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 160 m |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr.27 | Denumire | Linia 5B de manevra - acumulare |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | Perioada de funcționare | Permanent |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 496 m |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr 28 | Denumire | Linia 6B de manevra - acumulare |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | Perioada de funcționare | Permanent |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 137 m |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr.29 | Denumire | Linia 7B de manevra - acumulare |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | Perioada de funcționare | Permanent |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 456 m |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr.30 | Denumire | Linia 8B de manevra - acumulare |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |

| | | | |
|-----------------------|--|---|--|
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 499 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr. 31 | | Denumire | Linia 1E de expediere |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 115 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr.32 | | Denumire | Linia 2E de expediere |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 337 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr.33 | | Denumire | Linia 3E de expediere |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 370 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr 34 | | Denumire | Linia 4E de expediere |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 498 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr.35 | | Denumire | Linia 5E de expediere |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 324 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr.36 | | Denumire | Linia 6E de manevra - acumulare |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 324 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr. 37 | | Denumire | Linia 7E de manevra - acumulare |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 162 m |

| | | | |
|-----------------------|---|---|---------------|
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr.38 | Denumire | Linia 8E de manevra - acumulare | |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti | |
| | Perioada de funcționare | Permanent | |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 288 m | |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul | |
| Infrastructura nr.39 | Denumire | Linia 9E de manevra - acumulare | |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti | |
| | Perioada de funcționare | Permanent | |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 202 m | |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul | |
| Infrastructura nr 40 | Denumire | Linia 10E de manevra - acumulare | |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti | |
| | Perioada de funcționare | Permanent | |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 221 m | |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul | |
| Infrastructura nr.41 | Denumire | Linia 11E de manevra - acumulare | |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti | |
| | Perioada de funcționare | Permanent | |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 226 m | |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul | |
| Infrastructura nr.42 | Denumire | Linia 12E de manevra - acumulare | |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti | |
| | Perioada de funcționare | Permanent | |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 226 m | |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul | |
| Infrastructura nr. 43 | Denumire | Linia 13E de expediere | |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti | |
| | Perioada de funcționare | Permanent | |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 363 m | |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul | |
| Infrastructura nr.44 | Denumire | Linia 14E de manevra - acumulare | |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti | |
| | Perioada de funcționare | Permanent | |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 185 m | |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul | |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Infrastructura nr.45 | Denumire | Linia 15E de manevra - acumulare |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | Perioada de funcționare | Permanent |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 86 m |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr 46 | Denumire | Linia 16E de manevra - acumulare |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | Perioada de funcționare | Permanent |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 108 m |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr.47 | Denumire | Linia 19E de manevra - acumulare |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | Perioada de funcționare | Permanent |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 37 m |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr.48 | Denumire | Linia 20E de manevra - acumulare |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | Perioada de funcționare | Permanent |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 178 m |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr. 49 | Denumire | Linia 21E de manevra - acumulare |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | Perioada de funcționare | Permanent |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 38 m |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr.50 | Denumire | Linia 22E de manevra - acumulare |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | Perioada de funcționare | Permanent |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 176 m |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr.51 | Denumire | Linia 1C de manevra - acumulare |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | Perioada de funcționare | Permanent |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 224 m |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr 52 | Denumire | Linia 2C de manevra - acumulare |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |

| | | | |
|--|-----------------------|---|--|
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 375 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| | Infrastructura nr.53 | Denumire | Linia 4C de manevra - acumulare |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 408 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| | Infrastructura nr.54 | Denumire | Linia 5C de manevra - acumulare |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 511 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| | Infrastructura nr. 55 | Denumire | Linia 6C de manevra - acumulare |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 388 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| | Infrastructura nr.56 | Denumire | Linia 7C de manevra - acumulare |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 527 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| | Infrastructura nr.57 | Denumire | Linia 8C de manevra - acumulare |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 574 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| | Infrastructura nr 58 | Denumire | Linia 1H de manevra - acumulare |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 606 m |
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| | Infrastructura nr.59 | Denumire | Linia 2H de manevra - acumulare |
| | | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti |
| | | Perioada de funcționare | Permanent |
| | | Caracteristici tehnice | Lu = 606 m |

| | | | |
|-----------------------|---|---|---------------|
| | | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul |
| Infrastructura nr.60 | Denumire | Linia 3H de manevra - acumulare | |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti | |
| | Perioada de funcționare | Permanent | |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 654 m | |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul | |
| Infrastructura nr. 61 | Denumire | Linia 4H de manevra - acumulare | |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti | |
| | Perioada de funcționare | Permanent | |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 686 m | |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul | |
| Infrastructura nr.62 | Denumire | Linia 5H de manevra - acumulare | |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti | |
| | Perioada de funcționare | Permanent | |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 692 m | |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul | |
| Infrastructura nr.63 | Denumire | Linia 6H de manevra - acumulare | |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti | |
| | Perioada de funcționare | Permanent | |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 636 m | |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul | |
| Infrastructura nr 64 | Denumire | Linia 7H de manevra - acumulare | |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti | |
| | Perioada de funcționare | Permanent | |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 674 m | |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul | |
| Infrastructura nr.65 | Denumire | Linia 8H de manevra - acumulare | |
| | Localizare | Str. Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti | |
| | Perioada de funcționare | Permanent | |
| | Caracteristici tehnice | Lu = 656 m | |
| | Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice | Nu este cazul | |

4. Tarife pentru servicii furnizate de CFR SA

| | | |
|-----|--------------------------|---|
| 4.1 | Informații despre tarife | Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR – Anexa 21, pct. 2.3 |
| | | Manevra vehiculelor feroviare – Anexa 21, pct. 2.4 |
| | | Stationarea operativa a materialului rulant – Anexa 21, pct. 2.5 |
| | | Stationarea la incarcare/descarcare a vagoanelor-Anexa 21, pct.2.7 |

| | | |
|---|--|---|
| | | Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale – Anexa 21, pct. 3.2 |
| 4.2 | Informații despre reduceri de tarife | Nu este cazul |
| 5. Condiții de acces la infrastructurile de servicii operate de CFR SA | | |
| 5.1 | Cerințe legale | Conform contractului de acces pe infrastructura feroviara, anexa 4 |
| 5.2 | Condiții tehnice | Lungimea maxima a trenului = 300 m |
| | | Tonajul maxim al convoiului de vagoane cu care se poate manevra pe liniile statiei = 2200 tone |
| | | Pe liniile de primire-expediere nr. 1E- 5E sunt asigurate conditiile de circulatie si manevra transporturilor excepționale |
| 5.3 | Autofurnizare a serviciilor | Pentru efectuarea operatiunilor de transport feroviar, OTF are ca responsabilitati: asigurarea cerintelor de siguranta si de securitate necesare pentru desfasurarea operatiunilor de manevra si/sau de transport feroviar pe LFI SC Atelierele Grivita SA, SC Griro SA, Autoritatea Feroviara Romana, Depoul Bucuresti Calatori, SNTFC „CFR CĂLĂTORI” S.A. – REMIZA AUTOMOTOARE, respectiv pe liniile din statia CFR Bucuresti Grivita (CSA si CSB valabile), asigurarea cerintelor tehnice pentru vehiculele feroviare motoare aflate in exploatare detinute in proprietate (AVF a locomotivei) si asigurarea atestarii, autorizarii si examinarii profesionale a personalului propriu cu responsabilitati SC . |
| 5.4 | Sisteme IT | Nu este cazul |
| 6. Alocarea capacităților de servicii furnizate de CFR SA | | |
| 6.1 | Solicitarea accesului | Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR – pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris, prin avizarea scrisa, la biroul de miscare. In baza acestei solicitari IDM intocmeste planul de manevra in conformitate cu prevederile R005 si PTE |
| | | Manevra vehiculelor feroviare – pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris, prin avizarea scrisa, la biroul de miscare. In baza acestei solicitari IDM intocmeste planul de manevra in conformitate cu prevederile R005 si PTE |
| | | Stationarea operativa a materialului rulant – pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris, prin avizarea scrisa, la biroul de miscare. In baza acestei solicitari IDM intocmeste planul de manevra in conformitate cu prevederile R005 si PTE |
| | | Stationare la incarcare/descarcare a vagoanelor - pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris, prin avizarea scrisa, la biroul de miscare. In baza acestei solicitari IDM intocmeste planul de manevra in conformitate cu prevederile R005 si PTE |
| | | Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale – solicitarea agentului economic pentru constituirea comisiei in vederea masurarii si verificarii transportului |
| 6.2 | Răspunsul la solicitare | In cazul in care exista in acelasi timp mai multe cereri de acces la infrastructurile de servicii si/sau la serviciile furnizate in cadrul infrastructurilor, acestea vor fi solutionate in limita posibilitatilor de la momentul respectiv in statie |
| 6.3 | Capacități disponibile și restricții temporare | Nu sunt planificate modificari |