

### **Anexa 9 - Infrastructuri de servicii în statie**

Circulatia trenurilor este intrerupta temporar ca urmare a prabusirii, in anul 2005, a podului feroviar de la km 23+607 situat intre HM Vidra si HM Gradistea, iar activitatea de miscare este suspendata permanent in intervalul 00.00-24.00 conform tg. SRCF Bucuresti–Divizia Trafic nr. 53/10.12.2020.