

Infrastructuri de servicii în stație

Nr. crt	Titlu	Informații generale			
1. Informații generale					
1.1	Operatori de infrastructuri de servicii	Nr. crt	Denumire	Adresa	Date contact
		1	CFR SA	Bucuresti, B.dul Dinicu Golescu, nr.38,sect.1	Tel.02 13192400
		2	CFR Marfa	Bucuresti, B.dul Dinicu Golescu, nr.1	Tel.02 12251112
		3	CFR Calatori SA	Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr.1	Tel.02 13190322
		3	T.E.F.(Trans Expedition Feroviar SA)	Str.Garii, nr.18, (P.L. Pascani)	
		4	G.F.R.(Grup Feroviar Roman)	Bucuresti, Calea Victoriei, nr.114, sect.1	Tel.02 13183090
		5	Unicom Tranzit SA	Bucuresti, B.dul Pipera ,nr.1-1A, corp A, et.3,4,5, jud.Ilfov	Tel.02 12329948
		6	Deutsche Bahn Cargo Romania	Bucuresti, str.Delea Noua, nr.3, et.1,2,3,4,5, sect.3	Tel.02 13312207
1.2	Perioada de valabilitate și procesul de actualizare	13.12.2020-11.12.2021 – actualizare permanenta			
2. Servicii ale CFR SA					
2.1	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie	Descrierea serviciului	Presupun accesul in statie, in cladirea acesteia in care sunt afisate informatiile despre calatorie si se emit legitimatii de calatorie, linii pentru gararea trenurilor in vederea efectuarii diferitelor operatii tehnice si comerciale, liniile respective fiind linii pentru primirea-expedierea trenurilor		
		Tipul serviciului	De bază		
2.2	Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR	Descrierea serviciului	Efectuarea manevrei de introducere/scoatere pe/de pe LFI a convoaielor de manevra		
		Tipul serviciului	De baza		
2.3	Manevra vehiculelor feroviare	Descrierea serviciului	Efectuarea manevrelor in scopul descompunerii si compunerii trenurilor, grupelor de vagoane, etc.		
		Tipul serviciului	de bază		
2.4	Stationarea operativa a materialului rulant	Descrierea serviciului	Punerea la dispozitie a infrastructurii feroviare din statie pentru stationarea operativa a vagoanelor		
		Tipul serviciului	De baza		
2.5	Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi exceptionale	Descrierea serviciului	Desfasurarea operatiunilor de verificare si masurare a transporturilor in vederea identificarii transporturilor exceptionale precum si depozitarii acestora		
		Tipul serviciului	Suplimentar		

3. Descrierea infrastructurilor de servicii operate de CFR SA

3.1	Lista infrastructurilor de servicii	Nr. crt	Denumire	Servicii furnizate
		1	Linia 1 de primire-expediere	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie Manevra vehiculelor feroviare
2	Linia 2 de primire-expediere	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie Manevra vehiculelor feroviare		
3	Lina 3 de primire -expediere	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie Accesul convoaielor de manevra Manevra vehiculelor feroviare		
4	Linia 4 de primire-expediere	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie Manevra vehiculelor feroviare Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR		
5	Linia 5 de primire -expediere	Manevra vehiculelor feroviare Accesul convoaielor de manevra		
6	Linia 6 de garare	Manevra vehiculelor feroviare Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR		
7	Linia 7 de garare	Gararea materialului rulant		
8	Linia 8 de garare	Gararea materialului rulant – se afla garata macaraua 125 t.f.din statia Pascani		
9	Linia 12 de garare	Manevra m aterialului rulant din uzina VFU Pascani		
10	Linia 14TLH	Limitari de viteza la manevra din cauze locale		
11	Linia 15 de garare	Manevra materialului rulant din uzina VFU Pascani		
12	Linia 16 publica	Identificarea transporturilor exceptionale		
13	Linia 17 de garare	Manevra vehiculelor feroviare		
14	Linia DLC	Remizarea drezinei		
15	Linia 1AT	Limitari de viteza la manevra din cauze locale		
16	Liniile 0B -2B de primire -expediere	Manevra si asigurarea cu saboti si frina de mina in stare buna de functionare		
17	Liniile 3B-6B de primire-expediere	Stationarea materialului rulant, si manevra prin imbrincire ,numai dc.grupul de vg. Imbrincite are suficiente frine de mina in stare buna		
18	Liniile 7B-12B de triere	Stationarea materialului rulant; Trierea vagoanelor in capatul x al acestora		
19	Liniile 1A-5A de primire- expediere	Stationarea materialului rulant pe liniile 1A-3A ; Primirea si expedierea materialului rulant		
20	Liniile 0Z de primire -expediere	Manevrarea vagoanelor de marfa		
3.2	Infrastructura nr. 1	Denumire	Linia 1 de primire-expediere	
		Localizare	Str .Garii,nr.34	
		Perioada de funcționare	Permanent	
		Caracteristici tehnice	Lu- 247 m	
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul	
3.3	Infrastructura nr. 2	Denumire	Linia 2 de primire-expediere	
		Localizare	Str.Garii,nr.34	
		Perioada de funcționare	Permanent	
		Caracteristici tehnice	Lu- 840m	
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul	
3.4	Infrastructura nr. 3	Denumire	Linia 3 de primire- expediere	

		Localizare	Str.Garii,nr.34
		Perioada de functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-836 m
		Schimbari planificate ale Caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.5	Infrastructura nr. 4	Denumire	Linia 4 de primire -expediee
		Localizare	Str.Garii, nr.34
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 358 m
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.6	Infrastructura nr. 5	Denumire	Linia 5 de primire -expediere(publica)
		Localizare	Str. Garii,nr.34
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=691 m
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.7	Infrastructura nr. 6	Denumire	Linia 6 de garare
		Localizare	Str.Garii ,nr.34
		Perioada de functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=699m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.8	Infrastructura nr. 7	Denumire	Linia 7 de garare
		Localizare	Str.Garii,nr.34
		Perioada de functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=365m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.9	Infrastructura nr. 8	Denumire	Linia 8 de garare
		Localizare	Str.Garii,nr.34
		Perioada de functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=81m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.10	Infrastructura nr.9	Denumire	Linia 12 de garare(publica)
		Localizare	Str.Garii,nr.34
		Perioada de functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-129 m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.11	Infrastructura nr.10	Denumire	14 TLH
		Localizare	Str.Garii,nr.34

		Perioada de functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-334 m
		Schimbari planificate a le caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.12	Infrastructura nr.11	Denumire	Linia 15 de garare
		Localizare	Str.Garii ,nr.34
		Perioada de functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-196 m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.13	Infrastructura nr.12	Denumire	Linia 16 publica
		Localizare	Str.Garii nr.34
		Perioada de functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-215m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.14	Infrastructura nr.13	Denumire	Linia 17 de garare
		Localizare	Str.Garii,nr34
		Perioada de functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-190 m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.15	Infrastructura nr,14	Denumire	Linia DLC
		Localizare	Str.Garii,nr.34
		Perioada de functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-85m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.16	Infrastructura nr.15	Denumire	Linia 1AT

		Localizare	Str.Garii,nr,34
		Perioada de functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-405 m
		S Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul.
3.17	Infrastructura nr.16	Denumire	Linia 1 A de primire -expediere
		Localizare	Str.Vamii,nr.1
		Perioada de functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-827 m
		Schimbari planificate ale Caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.18	Infrastructura nr 17	Denumire	Linia 2A de primire -expediere
		Localizare	Str.Vamii, nr.1
		Perioada de functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-745m
		Schimbari planificate	Nu este cazul
3.19	Infrastructura nr.18	Denumire	Linia 3 A de primire -expediere
		Localizare	Str.Vamii,nr.1
		Perioada de functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-745 m
		Schimbari planificate ale Caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.20	Infrastructura nr.19	Denumire	Linia 4A de primire -expediere
		Localizare	Str.Vamii,nr.1
		Perioada de functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-813 m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.21	Infrastructura nr.20	Denumire	Linia 5A de primire -expediere
		Localizare	Str.Vamii,nr.1
		Perioada de functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-780 m
		Schimbari planificate ale Caracteristice tehnice	Nu este cazul
3.22	Infrastructura nr.21	Denumire	Linia 0z de primire - expediere (publica)
		Localizare	Str.Vamii,nr.1
		Perioada de fuctionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-520m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.23	Infrastructura nr.22	Denumire	Linia 0B de primire -expediere(publica)
		Localizare	Str.Vamii,nr.1

		Functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-1114 m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.24	Infrastructura nr.23	Denumire	Linia 1B de primire -expediere
		Localizare	Str.Vamii,nr.1
		Functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-1106m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.25	Infrastructura nr 24	Denumire	Linia 2B de primire -expediere
		Localizare	Str.Vamii,nr.1
		Functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-733m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.26	Infrastructura nr.25	Denumire	Linia 3B de primire -expediere
		Localizare	Str.Vamii,nr.1
		Functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-896 m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.27	Infrastructura nr.26	Denumire	Linia 4B de primire - expediere
		Localizare	Str.Vamii,nr.1
		Functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-851 m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.28	Infrastructura nr.27	Denumire	Linia 5B de primire -expediere
		Localizare	Str.Vamii,nr.1
		Functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-779 m
		Schimbari planificate ale	Nu este cazul

		caracteristicilor tehnice	
3.29	Infrastructura nr.28	Denumire	Linia 6B de primire -expediere
		Localizare	Str.Vamii,nr.1
		Functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-779 m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.30	Infrastructura nr.29	Denumire	Linia 7B de primire - expediere
		Localizare	Str.Vamii,nr.1
		Functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-735 m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.31	Infrastructura nr.30	Denumire	Linia 8B de triere
		Localizare	Str.Vamii,nr.1
		Functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-735 m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.32	Infrastructura nr.31	Denumire	Linia 9B de triere
		Localizare	Str.Vamii,nr.1
		Functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-822m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.33	Infrastructura nr.32	Denumire	Linia 10B de triere
		Localizare	Str.Vamii,nr.1
		Functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-859 m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.34	Infrastructura nr.33	Denumire	Linia 11B de triere
		Localizare	Str.Vamii,nr.1
		Functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu-752 m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.35	Infrastructura nr.34	Denumire	Linia 12 B de triere
		Localizare	Str.Vamii,nr.1
		Functionare	Permanent
		Caracteristici tehnice	LU-778 m
		Schimbari planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul

4. Tarife pentru servicii furnizate de CFR SA		
4.1	Informații despre tarife	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie – Anexa 23, pct.II.1
		Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR – Anexa 23, pct.II.3
		Manevra vehiculelor feroviare - Anexa 23, pct.II.4
		Stationarea operativa a materialului rulant - Anexa 23, pct.II.5
		Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi exceptionale – Anexa 23, pct.III.2
4.2	Informații despre reduceri de tarife	Nu este cazul
5. Condiții de acces la infrastructurile de servicii operate de CFR SA		
5.1	Cerințe legale	Conform contractului de acces pe infrastructura feroviara, anexa 4
5.2	Condiții tehnice	Lungimea maxima a trenului = 1114m
		Tonajul maxim al convoiului de vagoane cu care se poate manevra pe liniile statiei= 3100 tone
		Pe liniile 16 publica , si magazie coletarie,si 3B-14B ,16B sunt asigurate conditiile de circulatie si manevra a transporturilor exceptionale
5.3	Autofurnizare a serviciilor	Pentru efectuarea operatiunilor de transport feroviar, OTF are ca responsabilitati : asigurarea cerintelor de siguranta si de securitate necesare pentru desfasurarea operatiunilor de manevra si/sau de transport feroviar pe liniile LFI : SC Electroputere VFU SA Pascani , SC ROMPAK PASCANI, SCCF MOLDOVA SA IASI respectiv, pe liniile din statia CFR Pascani cu (CSA si CSB valabile), asigurarea cerintelor tehnice pentru vehiculele feroviare motoare aflate in exploatare detinute in proprietate (AVF a locomotivei) si asigurarea atestarii, autorizarii si examinarii profesionale a personalului propriu cu responsabilitati in SC.
5.4	Sisteme IT	Nu este cazul
6. Alocarea capacităților de servicii furnizate de CFR SA		
6.1	Solicitarea accesului	Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR - pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris in registrul special infiintat la biroul de miscare, in baza acestei solicitari, IDM intocmind planul de manevra in conformitate cu prevederile R005
		Manevra vehiculelor feroviare - pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris in registrul special infiintat la biroul de miscare, in baza acestei solicitari, IDM intocmind planul de manevra in conformitate cu prevederile R005
		Stationarea operativa a materialului rulant - pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris in registrul special infiintat la biroul de miscare, in baza acestei solicitari, IDM intocmind planul de manevra in conformitate cu prevederile R005 si P.T.E.al statiei
		Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi exceptionale -solicitarea agentului economic pentru constituirea comisiei in vederea masurarii si verificarii transportului
6.2	Răspunsul la solicitare	In cazul in care exista in acelasi timp mai multe cereri de acces la infrastructurile de servicii si/sau la serviciile furnizate in cadrul infrastructurilor, acestea vor fi solutionate in limita posibilitatilor de la momentul respectiv din statie.
6.3	Capacități disponibile și restricții temporare	Nu sunt planificate modificari. Linii inchise :9C,11C,13 MFA, 18 C,19C,4A,5A,EVIT.2,EVIT 4,OCOLIRE COCOASA,13B,14B,16B. LFI Inchise :SC SILNEF RECICLING SRL, SC CONSTRUCTII HIDRO SA, SC SCUDAS SA, SNTFMARFA Depou Pascani , Grupa Tehnica

		SNTFC,SCUM Spalare, SC Proconsult SA Pascani, SC Lafarge SA
--	--	---